

# Портативная автономная электростанция ENF-1000F


1200 BT - 1120 BT/4



Руководство по эксплуатации

### Внешний вид изделия

#### ▶ Обозначение интерфейсов устройства



- 1 Главный выключатель
- ② Включение DC-выходов
- ③ USB-C 100Вт выход
- ④ USB-C 30Вт выход

- (5) USB-А выход
- ⑥ 12В DC-выход
  - -выход 🦪 Беспроводная зарядка
- ® АС вход (зарядка)

- 9 Вход солн. панели
- 10 Включение подсветки
- п Включение АС-выходов
- 12 Выход 12 В авто-зарядки

- Подсветка
- Вентилятор охлаждения
- 15 АС-выходы

#### ▶ Функционал и индикация дисплея



- 1. Индикатор заряда аккумуляторной батареи
- 2. Индикация состояния: (1) зарядка (2) 12V/DC выход (3) 12B авто-зарядка
- (4) USB-A выход (5) USB-C выход (6) Беспроводная зарядка (7) АС выходы (8) Подсветка
- (9) Вентилятор охлаждения



Продолжение на следующей странице:

- 3. Входная мощность: Отображение мощности заряда.
- 4. Выходная мощность: Выходная мощность, потребляемая электрической нагрузкой.
- 5. Частота переменного тока: Когда горит значок 50 Гц или 60 Гц, выходная частота переменного тока равна 50 Гц или 60 Гц.
- 6. Знаки предупреждения: значок восклицательного знака сигнал тревоги; значок пламени сигнал повышенной температуры устройства; значок снежинки сигнал слишком низкой температуры устройства.
- Время использования: При зарядке отображается время, необходимое для полной зарядки, в соответствии с входной мощностью; при разрядке отображается оставшееся время использования в соответствии с выходной мощностью.
- 8. Уровень заряда аккумуляторной батареи в процентах

#### Руководство пользователя

- 1. Рекомендуется полностью зарядить утройство перед его первым использованием в случае возникновения каких-либо неудобств, вызванных недостаточным питанием.
- 2. Нажмите (1) примерно на 2 секунды, чтобы включить питание устройства.
- В зависимости от подключенных устройств, нажмите ② или ⑪ в течение примерно 2 секунд, чтобы зактивировать соответствующие выходные разъёмы.
- 3. Нажмите (ii) три раза непрерывно, чтобы переключить частоту переменного тока в соответствии с руководством по эксплуатации или местными стандартами электропитания, и текущая частота будет отображена на экране.
- 4. Вы можете изменить режим освещения в соответствии со сценариями использования. Сначала нажмите кнопку (10) в течение 2 секунд, чтобы включить освещение, нажмите кнопку (10) для переключения режимов низкой, средней и высокой яркости. Дважды непрерывно нажмите кнопку (10), чтобы переключить индикаторы в режим мигания SOS.
- 5. Нажмите кнопку ②, ⑩ или ⑪, чтобы отключить соответствующий функциональный порт, когда вы им не пользуетесь.
- 6. Низкая температура может повлиять на производительность изделия. Избегайте использования устройства при температуре ниже -10°C и заряжайте его при температуре выше 0°C
- 7. При зарядке переменного тока убедитесь, что мощность нагрузки на выходе переменного тока меньше 1000 Вт.

#### Предупреждения и меры предосторожности

Храните устройство в недоступном для детей месте.

He разбирайте устройство. Любое самостоятельное вмешательство ведёт к аннулированию гарантии.

Используйте устройство в хорошо проветриваемом и сухом помещении.

Не заряжайте устройство при температуре окружающей среды ниже -10°C.

Храните устройство вдали от огня и огнеопасных веществ.

При хранении поддерживайте уровень заряда в пределах 50 - 70%. Заряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца.

Не подвергайте устройство механическим воздействиям и тряске.

Для подключения используйте исправные кабели.

### Технические характеристики

Наименование характеристики		Параметры
Ёмкость аккумулятора		1120 Вч
АС выходы	Номинальное напряжение	230 V 50 Hz
	Номинальная мощность	1000 Вт ( Peak: 2000 Вт)
DC выходы	ТҮРЕ-С выход	5V/ 3A,9V/ 3A,12V/ 3A ,15V/3A,20 V/5A 100W MAX
	ТҮРЕ-С выход	5V/ 3A,9V/ 3A,12V/ 2.5A ,15V/2A,20 V/1.5A 30W MAX
	QC 3.0 выход	5 V/ 3 A, 9 V/ 2 A, 12 V/ 1.5 A 18 W MAX
	DC выходы	12V* 5 A
	Беспроводная зарядка	15 W MAX
	12В выход на прикуриватель	12V * 10 A
Подсветка (фонарик)		Три уровня яркости SOS-сигнал (быстрое мигание)
Время разряда АС при работе с нагрузкой до 1000Вт		около 55 минут
Рабочая температура		-10~40°C
Габариты		321 мм * 235 мм * 286 мм
Общий вес		около 12 кг

## Комплектация

Портативная электростанция Адаптер питания Руководство по эксплуатации

## Диагностика

Проблемы	Причины	Методы решения
	Индикатор на экране не загорается; возможно, между адаптером и устройством плохое соединение.	Проверьте соединение между адаптером и устройством. Проверьте, включена ли розетка.
Отсутствие	Индикатор на экране не загорается а на адаптере горит зелёная лампочка.	Проверьте соединение между адаптером и устройством. Свяжитесь с нашей сервисной поддержкой
процесса	Индикатор на экране загорается, но зарядка отсутствует	Извлеките адаптер и свяжитесь с нашей сервисной поддержкой
ЗЗРЛДКИ	Устройство разряжается через порт постоянного тока	Выключите кнопку постоянного тока и подключите зарядный адаптер
	Температура окружающей среды слишком низкая	Производите зарядку при температуре выше 0°C
	Другие причины	Свяжитесь с нашей службой сервисной поддержки
	Плохое соединение между устройством и кабелем	Проверьте соединение и исправность кабеля
Отсутствует процесс	Защита цепи срабатывает из-за перегрузки.	Используйте кабель-адаптер автомобильного прикуривателя. убедитесь, что мощность электрооборудования соответствует спецификации данного устройства.
питания	Барарея устройства разряжена	Пожалуйста, зарядите устройство
устройства	Температура окружающей среды слишком низкая	Эксплуатируйте устройство при температуре не ниже -10°С, во избежание срабатывания защиты от низких температур
	Мощность нагрузки заряжаемого устройства превышает мощность, указанную в спецификации электростанции	Пожалуйста, прекратите зарядку. Используйте устройства, не превышающие мощность по спецификации

Отсутствует процесс питания	Устройство не разряжается через розетку постоянного тока.	Убедитесь, что адаптер подключен правильно; извлеките адаптер и повторите попытку
внешнего устройства	Другие причины	Свяжитесь с нашей службой сервисной поддержки
	Разряжен аккумулятор устройства	Пожалуйста, зарядите устройство
D	Мощность оборудования превышает максимальную, указанную в спецификации устройства	Используйте совместимое оборудование. Приобретите более мощную станцию для работы мощными устройств
Питание оборудования отключается,	Активирована защита от перегрева	Охладите устройство. Не допускайте перегрева!
в процессе работы	Мотор устройства (электровентилятор, фен, ручная дрель) чересчур сильный	Отрегулируйте мощность в подключенном оборудовании
	Короткое замыкание питаемого устройства	Срочно отключите оборудование!
	Короткое замыкание устройства	Срочно отключите оборудования!
	Другие причины	Свяжитесь с нашей службой сервисной поддержки